

COMMUNES	POLLUANT	Explications fournies par mairies	Actions engagées par les communes
AIME	Nickel	Prélèvement effectué sur réseau intérieur vétuste	canalisations distribution du village très récentes et conformes
AITON,	Nickel		pas réponse
ARBIN,	Plomb		pas de réponse
BEAUFORT	Antimoine et arsenic		Captage non utilisé (l'Ami), traitement depuis 2013 et travaux en cours en 2017 pour les autres
Bonneval tarentaise	bactériologie		relance syndicat pas reponse
BOURG SAINT MAURICE,	Plomb	après enquête mairie avec ARS, 1 seule non conforme au 1/03/2016 à Montrigon	levée après contre analyse
BOZEL,	Nickel		pas de réponse
BRAMANS,	Nickel		pas de réponse
CHAMOUX SUR GELON,	Nickel	sur partie privée d'un branchement	
Chy métro BARBERAZ,	Plomb	complexité de la multiplicité des contextes.	suppression progressive des canalisations en plomb
Chy métro BARBY,	Plomb	complexité de la multiplicité des contextes.	suppression progressive des canalisations en plomb
Chy métro COGNIN,	Plomb	complexité de la multiplicité des contextes.	suppression progressive des canalisations en plomb
Chy métro LA RAVOIRE,	Plomb	complexité de la multiplicité des contextes.	suppression progressive des canalisations en plomb
Chy métro SAINT CASSIN,	Nickel	complexité de la multiplicité des contextes.	suppression progressive des canalisations en plomb
Chy métro VIMINES	Plomb	complexité de la multiplicité des contextes.	suppression progressive des canalisations en plomb
COHENNOZ	Antimoine	Alimente 20 à 30 habitants alors que le nombre total de lits est 3000.	avis de l'ARS pour 2015 : malgré dépassements pour antimoine, compte tenu des teneurs relevées, l'eau peut être utilisée sans restriction d'usage.
Doucy en Bauges	bactériologie		chloration en cours
DRUMETTAZ CLARAFOND,	Nickel	traces en dessous normes	
ESSERTS BLAY	Antimoine et arsenic	variabilité des taux sans connaître causes.valeurs limite sont techniques et d'objectif. Si base, circulaire du 15/12/2004 en dessous 30ug/l aucun risque pour la santé. Pour arsenic systeme mis en place permet taux en dessous de la norme	
FLUMET,	Plomb		relance syndicat pas reponse
FONTAINE LE PUIITS,	Nickel		pas de réponse
GRESIN,	Nickel	traces accidentelles	
GRIGNON	Antimoine et arsenic		travaux réalisés
JARRIER,	Nickel		ponctuel et surveillance

LA BATHIE	Antimoine		pas de réponse
LA LECHERE,	Plomb		pas de réponse
La Thuile	bactériologie		travaux planifiés pour amélioration au cours de l'année.
Landry	bactériologie		pas de réponse
LE CHATELARD,	Plomb		pas de réponse
LES CHAPELLES,	Nickel		pas de réponse
MACOT LA PLAGNE,	Nickel	étonné	envoyer les analyses en question car surpris
MONTRICHER ALBANNE,	Nickel		pas de réponse
NOTRE DAME DES MILLIERES	Antimoine		pas de réponse
PEISEY NANCROIX,	Nickel	réseaux anciens	programme de renouvellement de 2016 à 2021. 15,5 % renouvelés en 6 ans.
QUEIGE ,	Nickel	jamais alertés.	demande de précisions car surpris
RANDENS,	Plomb	phénomène inexplicé et ponctuel	traitement de l'eau
SAINT BON,	Plomb		pas de réponse
SAINT GEORGES D'HURTIERES	Arsenic	gérée par syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable porte de Maurienne 4 place de la Mairie RANDENS 73220	avant transfert : suppression captages arsenic important. Sur les autres travaux de shunt avec d'autres conduites.
SAINT JEAN DE LA PORTE,	Plomb		relance syndicat pas reponse
SAINT LEGER	Arsenic	prélèvement sur source n'alimentant pas réseau eau potable. Déconnectée suite demande M.Plaisance.	
SAINT MARTIN DE BELLEVILLE,	Nickel et plomb	traces de plomb et 2014 sur partie privée. Conformité du réseau public	
SAINT REMY DE MAURIENNE	Arsenic		travaux faits pour taux conforme. Remplacement du filtre GRH au niveau station traitement arsenic
SAINTE HELENE SUR ISERE	Antimoine		projet de suppression du captage
SALINS LES THERMES,	Plomb		relance syndicat pas reponse
St Jean Belleville	bactériologie		relance syndicat pas reponse
St Julien Montdenis	bactériologie	hameau Tourmentier : fontaines dans hameau , sans habitant permanent, sans fréquentation de novembre à mars et très faible l'été. Indication sur les fontaines d'une potabilité non garantie.	
TOURS EN SAVOIE	Arsenic, nickel, plomb	normes respectées	réseau renouvelé
UGINE	Arsenic et plomb		nouveaux captages Gros travaux sur les réseaux depuis 2010
VERRENS ARVEY,	Plomb	Sur 1 point et non tout le réseau	

VILLARD SUR DORON	Nickel	Dépassement 12/03/2015, présent dans réseaux intérieurs.	recherche et autres prélèvements sur réseau des Rosières
-------------------	--------	--	--